

通学路の合同点検状況（R4.9月現在）

番号	小学校名及び通し番号	危険箇所 ※3つの観点以外の場所も含まれている		対策実施担当			対策内容 【】内は実施主体
		危険箇所の位置・形状	理由	学校 教育委員会	道路管理者	警察	
1	第一小学校 1	国分寺市南町三丁目1番付近 不動橋	見通しが悪い。	○	○		【学校】安全教育 【道路管理者】ポストコーン3本・注意喚起看板2枚の設置 【その他】ボランティア等による見守り活動
2	第一小学校 2	国分寺市南町二丁目13番付近 国分寺街道	見通しが悪い。	○	○		【学校】安全教育 【道路管理者】ポストコーン2本・注意喚起看板の設置 【その他】ボランティア等による見守り活動
3	第一小学校 3	国分寺市南町一丁目13番付近 東経大南交差点北側、東経大に向かう坂の手前	道幅が狭い。見通しが悪い。	○			【学校】安全教育
4	第二小学校 1	国分寺市光町三丁目17番地付近 稻荷神社交差点	自転車のスピードが速い。	○			【学校】安全教育
5	第二小学校 2	国分寺市光町二丁目10番地付近 光町2丁目交差点	横断歩道の青信号の時間が短い。	○			【学校】安全教育
6	第二小学校 3	国分寺市西町一丁目11番地付近 西町1丁目バス停前通り	抜け道になっている。車両のスピードが速い。	○			【学校】安全教育
7	第二小学校 4	国分寺市富士本二丁目5番地付近 富士本2丁目交差点	交通量が多い。歩行者用路側帯が狭い。	○			【学校】安全教育
8	第二小学校 5	国分寺市富士本三丁目14番地39 横断歩道	車両のスピードが速い。	○	○		【学校】安全教育 【道路管理者】横断歩道付近交差点のカラー舗装
9	第二小学校 6	国分寺市富士本三丁目18番地 横断歩道	交通量が多い。	○	○		【学校】安全教育 【道路管理者】横断歩道付近交差点のカラー舗装
10	第二小学校 7	国分寺市光町三丁目1番地 第二小学校正門前交差点	交通量が多い。	○			【学校】安全教育 【その他】ボランティア等による見守り活動

11	第三小学校 1	国分寺市東恋ヶ窪三丁目12番地 2 付近	道幅が狭い。車両のスピードが速い。	○			【学校】安全教育
12	第三小学校 2	国分寺市東恋ヶ窪六丁目 3 番地付近 東恋ヶ窪六丁目交差点の横断歩道（信号）	信号を無視する車両がある。	○	○		【学校】安全教育 【道路管理者】注意喚起看板 2 枚の設置 【その他】ボランティア等による見守り活動
13	第三小学校 3	国分寺市東恋ヶ窪二丁目13番地付近 国分寺市立第三小学校前遊歩道	歩道橋が錆びている。	○			【学校】安全教育
14	第三小学校 4	国分寺市東恋ヶ窪六丁目の路地全般	人通りが少ない。	○	○		【学校】安全教育 【道路管理者】市管理の街灯をLED化
15	第三小学校 5	国分寺市恋ヶ窪六丁目 3 番地31付近	資材等の倒壊の恐れがある。	○			【学校】安全教育
16	第三小学校 6	国分寺市東恋ヶ窪二丁目13番地～ 連雀通り	歩道がない。車両の交通量が多い。	○	○		【学校】安全教育 【道路管理者】外側線の塗り直し
17	第三小学校 7	国分寺市東恋ヶ窪一丁目280番地 4 付近 横断歩道	無理な横断がある。自転車の交通量が多い。	○			【学校】安全教育
18	第三小学校 8	国分寺市東恋ヶ窪一丁目280番地 4 付近 電車公園	車両の交通量が多い。	○			【学校】安全教育
19	第三小学校 9	国分寺市東恋ヶ窪二丁目 5 番地付近 浄水前通り	見通しが悪い。ガードレールがない。	○	○		【学校】安全教育 【道路管理者】外側線の塗り直し、グリーンベルト及びスピード抑制マークの設置
20	第三小学校10	国分寺市東恋ヶ窪二丁目18番地～ ガイン通り	車両のスピードが速い。	○			【学校】安全教育
21	第三小学校11	国分寺市東恋ヶ窪二丁目13番地付近 国分寺市立第三小学校西門脇横断歩道	車両のスピードが速い。	○			【学校】安全教育 【その他】ボランティア等による見守り活動
22	第三小学校12	国分寺市東恋ヶ窪二丁目13番地付近 三小正門前横断歩道	正門前に信号がなく危険。	○			【学校】安全教育

23	第三小学校13	国分寺市東恋ヶ窪二丁目22番地1付近	バックで戻る車両があり危険。	○			【学校】安全教育
24	第四小学校1	国分寺市泉町三丁目3番付近 泉町交差点	歩道橋を通らずに自転車用通路を渡る人が多い。	○	○		【学校】安全教育 【道路管理者】注意喚起看板の設置
25	第四小学校2	国分寺市泉町三丁目4番付近 史跡通り	木が多く、見通しが悪い。暗い。	○			【学校】安全教育
26	第四小学校3	国分寺市泉町二丁目1番付近 多喜窪通りのふれあい橋の下付近の道路	横断歩道でない道路を横断する人がいる。	○			【学校】安全教育
27	第四小学校4	国分寺市西元町二丁目3・4番の間の府中街道に出る道路	車両の通行量が多い。見通しが悪い。	○			【学校】安全教育
28	第五小学校1	国分寺市内藤二丁目6番地20付近	スクールゾーンに侵入する車両がある。	○			【学校】安全教育
29	第五小学校2	国分寺市日吉町一丁目15番地付近 内藤橋北側信号	青信号の時間内での横断が難しい。	○			【学校】安全教育
30	第五小学校3	国分寺市内藤一丁目31番地付近 内藤橋（南側）	信号がない。車両の交通量が多い。	○			【学校】安全教育
31	第五小学校4	国分寺市内藤二丁目28番地付近 戸倉橋（南側）	横断歩道がない。車両の交通量が多い。	○		○	【学校】安全教育 【警察】交通監視の継続
32	第五小学校5	国分寺市日吉町四丁目18番地付近 新府中街道の信号	横断歩道を走ってわたるため、危険。	○			【学校】安全教育 【その他】ボランティア等による見守り活動
33	第五小学校6	国分寺市日吉町二丁目28番地4～33番地20 築山橋～市役所通りに抜ける道	抜け道になっている。車両のスピードが速い。	○			【学校】安全教育
34	第五小学校7	国分寺市日吉町二丁目28番地1 築山橋付近	車両のスピードが速い。	○	○		【学校】安全教育 【道路管理者】路面標示の塗り直し

35	第五小学校 8	国分寺市日吉町三丁目 内藤橋街道	歩道が狭い。自転車がが多い。	○			【学校】安全教育
36	第五小学校 9	国分寺市日吉町三丁目31番地周辺	見通しが悪い。車両が歩行者と接触する危険がある。	○			【学校】安全教育
37	第六小学校 1	国分寺市北町二丁目24番地付近 五日市街道より、北町2丁目24番地の角の交差点	道が狭い。見通しが悪い。	○	○		【学校】安全教育 【道路管理者】外側線の塗り直し
38	第七小学校 1	国分寺市本町四丁目7番付近 本町4丁目の信号機から駅前通り	道が狭い。車両が多い。	○	○		【学校】安全教育 【道路管理者】グリーンベルトの設置
39	第七小学校 2	国分寺市本町二丁目9番12号 横断歩道	駐車車両が多い。	○		○	【学校】安全教育 【警察】駐車取り締まりの継続 【その他】ボランティア等による見守り活動
40	第七小学校 3	国分寺市本町三丁目10番～本多二丁目1番付近 駅前通り	交通量が多い。歩道が狭い。	○			【学校】安全教育
41	第八小学校 1	国分寺市高木町一丁目11～23番地付近 道路	抜け道になっている。車両のスピードが速い。	○			【学校】安全教育
42	第八小学校 2	国分寺市西町三丁目14～15番地付近 交差点	信号がなく車両が4方向に行き交う。車両のスピードが速い。	○			【学校】安全教育
43	第八小学校 3	国分寺市高木町三丁目6番地付近 高木町3丁目交差点	信号待ちの場所が狭い。駐車車両が多い。	○		○	【学校】安全教育 【警察】駐車取り締まりの継続
44	第八小学校 4	国分寺市西町五丁目18番地付近 八小正門前の道路	道幅が狭い。歩道標示がない。	○			【学校】安全教育
45	第八小学校 5	高木町二丁目6～15番地付近	道幅が狭い。ガードレールがない。	○			【学校】安全教育
46	第九小学校 1	国分寺市西恋ヶ窪三丁目19番地付近 西恋ヶ窪3丁目信号	車両の交通量が多い。	○			【学校】安全教育 【市教委】通学路の変更

47	第九小学校 2	国分寺市西恋ヶ窪四丁目 7 番地付近 道路	車両の交通量が多い。車両のスピードが速い。	○			【学校】安全教育
48	第九小学校 3	国分寺市西恋ヶ窪四丁目 8 番地付近 清掃センター東側道路	道が暗い。線路沿いで電車が通る時の音が大 きい。	○			【学校】安全教育 【その他】ボランティア等による見守り活動
49	第十小学校 1	国分寺市富士本一丁目16番地24・道路（市役所通り～戸倉 街道）	抜け道になっている。車両の交通量が多い。	○			【学校】安全教育
50	第十小学校 2	国分寺市戸倉三丁目49番地 道路	横断時に危険がある。	○			【学校】安全教育
51	第十小学校 3	国分寺市戸倉三丁目44番地 道路（戸倉街道沿い）	横断時に危険がある。	○			【学校】安全教育
52	第十小学校 4	国分寺市戸倉二丁目30番地・交差点（国分寺十小入口南信 号）	車両の交通量が多い。	○			【学校】安全教育 【その他】ボランティア等による見守り活動