

空間放射線量測定結果 平成 24 年 8 月 2 日

測定機器: 環境放射線モニタ HORIBA PA-1000 Radi (測定器の相対指示誤差 10%)

(単位: マイクロシーベルト/時)

測定地 (所在地)		測定日 天候	測定場所 各欄の 3 段目は地上 5 cm		空間 放射線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定地 (所在地)		測定日 天候	測定場所 各欄の 3 段目は地上 5 cm		空間 放射線量 ($\mu\text{Sv/h}$)
1	第一小学校 東元町 2-1	7 月 31 日 晴れ	校庭中央付近	100cm	0.039	22	並木公民館・図書館 並木町 2-1 2-3	7 月 19 日 晴れ	建物玄関	100cm	0.093
				5cm	0.038					5cm	0.110
			地下通路排水口	5cm	0.060					5cm	
2	第二小学校 光町 3-1	7 月 24 日 晴れ	校庭中央付近	100cm	0.048	23	戸倉野球場 戸倉 1-3 1-1	7 月 12 日 曇り	北側入口付近	100cm	0.055
				5cm	0.056					5cm	0.062
			給食室横	5cm	0.094					5cm	
3	第三小学校 東恋ヶ窪 2-1 3	8 月 1 日 晴れ	校庭中央付近	100cm	0.044	24	けやき運動場 小平市上水本町 6-22-1	7 月 18 日 晴れ	けやき運動場レフト側	100cm	0.051
				5cm	0.046					5cm	0.088
			学童横	5cm	0.056					5cm	
4	第四小学校 西元町 1-8	7 月 31 日 晴れ	校庭中央付近	100cm	0.036	25	武蔵国分寺跡金堂跡 西元町 2-1	7 月 26 日 晴れ	南側砂利広場	100cm	0.055
				5cm	0.040					5cm	0.056
			飼育小屋裏	5cm	0.047					5cm	
5	第五小学校 日吉町 1-3 0	7 月 25 日 晴れ	校庭中央付近	100cm	0.052	26	東元町学童保育所 東元町 2-1-1 0	7 月 31 日 晴れ	建物裏	100cm	0.062
				5cm	0.053					5cm	0.070
			職員室前のため池	5cm	0.059					5cm	
6	第六小学校 並木町 2-1	8 月 2 日 晴れ	校庭中央付近	100cm	0.039	27	第 1-2 東恋ヶ窪学童保育所 東恋ヶ窪 2-1 3	8 月 1 日 晴れ	建物入口付近	100cm	0.045
				5cm	0.046					5cm	0.047
			校舎北側昇降口側溝	5cm	0.069					5cm	
7	第七小学校 本多 1-2	8 月 1 日 晴れ	校庭中央付近	100cm	0.035	28	戸倉学童保育所 戸倉 3-5	8 月 2 日 晴れ	建物入口付近	100cm	0.064
				5cm	0.033					5cm	0.057
			芝生上	5cm	0.040					5cm	
8	第八小学校 西町 5-1 8	7 月 24 日 晴れ	校庭中央付近	100cm	0.039	29	第 2 光町学童保育所 光町 3-1-1	7 月 10 日 晴れ	建物入口付近	100cm	0.060
				5cm	0.042					5cm	0.060
			非常門横排水口	5cm	0.075					5cm	
9	第九小学校 西恋ヶ窪 4-1 2	7 月 25 日 晴れ	校庭中央付近	100cm	0.050	30	西町学童保育所 西町 5-1 8-5	7 月 10 日 晴れ	建物入口付近	100cm	0.059
				5cm	0.045					5cm	0.062
			東側に広がる雑木林	5cm	0.056					5cm	
10	第十小学校 戸倉 3-5	8 月 2 日 晴れ	校庭中央付近	100cm	0.040	31	第 1 光町学童保育所 (ひかり児童館と同一場所) 光町 3-1 3-1 9	7 月 24 日 晴れ	園庭中央付近	100cm	0.076
				5cm	0.037					5cm	0.090
			パソコン室裏	5cm	0.051					5cm	
11	第一中学校 東戸倉 2-6	7 月 25 日 晴れ	校庭中央付近	100cm	0.049	32	ひかり児童館 (第 1 光町学童保育所と同一場所) 光町 3-1 3-1 9	6 月 12 日 雨	園庭中央付近	100cm	0.089
				5cm	0.051					5cm	0.092
			校舎裏北側排水溝	5cm	0.078					5cm	
12	第二中学校 本多 1-2	8 月 1 日 晴れ	校庭中央付近	100cm	0.038	33	日吉町学童保育所 日吉町 1-3 0-1	7 月 11 日 晴れ	建物入口付近	100cm	0.055
				5cm	0.037					5cm	0.072
			雨どい	5cm	0.088					5cm	
13	第三中学校 高木町 2-1 1	7 月 24 日 晴れ	校庭中央付近	100cm	0.039	34	西恋ヶ窪学童保育所 西恋ヶ窪 4-1 2-6	7 月 11 日 晴れ	建物入口付近	100cm	0.061
				5cm	0.042					5cm	0.072
			南校舎西側排水集積所	5cm	0.075					5cm	
14	第四中学校 西元町 3-1 0	7 月 31 日 晴れ	校庭中央付近	100cm	0.036	35	みふじ幼稚園 光町 1-5-2	7 月 31 日 晴れ	園庭中央	100cm	0.043
				5cm	0.036					5cm	0.049
			駐輪場	5cm	0.170					5cm	
15	第五中学校 並木町 2-1 5	8 月 2 日 晴れ	校庭中央付近	100cm	0.042	36	国分寺幼稚園 本多 3-1-1 8	8 月 1 日 晴れ	園庭中央	100cm	0.051
				5cm	0.039					5cm	0.052
			ピオトップ周辺	5cm	0.059					5cm	
16	プレイステーション 西元町 3-2 6-3 5	7 月 26 日 晴れ	広場中央付近	100cm	0.045	37	むらさき幼稚園 並木町 1-3 1-3	8 月 2 日 晴れ	園庭 (正門入口付近)	100cm	0.048
				5cm	0.047					5cm	0.064
				5cm						5cm	
17	真姿の池湧水群 西元町 1 丁目付近	7 月 26 日 晴れ	水路脇通路	100cm	0.063	38	国分寺けやき幼稚園 高木町 2-1 2-6	7 月 10 日 晴れ	園庭中央	100cm	0.040
				5cm	0.084					5cm	0.047
				5cm						5cm	
18	本多公民館・図書館 本多 1-7-1	7 月 18 日 晴れ	建物玄関	100cm	0.065	39	坂の上幼稚園 戸倉 1-2 9-4	7 月 12 日 曇り	園庭中央	100cm	0.050
				5cm	0.060					5cm	0.051
				5cm						5cm	
19	恋ヶ窪公民館・図書館 西恋ヶ窪 4-1 2-8	7 月 25 日 晴れ	駐輪場	100cm	0.069	40	白鳥幼稚園 西元町 2-1 2-1 6	7 月 12 日 曇り	園庭中央	100cm	0.061
				5cm	0.084					5cm	0.065
				5cm						5cm	
20	光公民館・図書館 光町 3-1 3-1 9	7 月 24 日 晴れ	建物玄関	100cm	0.079	41	こひつじ園 東戸倉 2-2 3-3	7 月 11 日 晴れ	園庭中央	100cm	0.050
				5cm	0.082					5cm	0.049
				5cm						5cm	
21	もとまち公民館・図書館 東元町 2-3-1 3	7 月 17 日 晴れ	建物入口横 雨どい下	100cm	0.089	42				100cm	
				5cm	0.101					5cm	
				5cm						5cm	