

空間放射線量測定結果 平成 24 年 9 月 12 日

測定機器: 環境放射線モニタ HORIBA PA-1000 Radi (測定器の相対指示誤差 10%)

(単位: マイクロシーベルト/時)

測定地 (所在地)		測定日 天候	測定場所 各欄の 3 段目は地上 5 cm		空間 放射線量 ( $\mu\text{Sv/h}$ )	測定地 (所在地)		測定日 天候	測定場所 各欄の 3 段目は地上 5 cm		空間 放射線量 ( $\mu\text{Sv/h}$ )
1	第一小学校 東元町 2-1	9月11日 晴れ	校庭中央付近	100cm	0.039	22	並木公民館・図書館 並木町 2-1 2-3	8月30日 晴れ	建物玄関	100cm	0.078
			校庭芝生の上	5cm	0.039				5cm	0.087	
				5cm	0.060				5cm		
2	第二小学校 光町 3-1	9月4日 晴れ	校庭中央付近	100cm	0.050	23	戸倉野球場 戸倉 1-3 1-1	8月9日 晴れ	北側入口付近	100cm	0.048
			体育館北側側溝	5cm	0.050				5cm	0.045	
				5cm	0.072				5cm		
3	第三小学校 東恋ヶ窪 2-1 3	9月12日 晴れ	校庭中央付近	100cm	0.044	24	けやき運動場 小平市上水本町 6-22-1	8月29日 晴れ	けやき運動場レフト側	100cm	0.073
			校舎前花壇	5cm	0.058				5cm	0.085	
				5cm	0.069				5cm		
4	第四小学校 西元町 1-8	9月11日 晴れ	校庭中央付近	100cm	0.039	25	武蔵国分寺跡金堂跡 西元町 2-1	9月6日 曇り	南側砂利広場	100cm	0.060
			保健室前雨水タンク付近	5cm	0.038				5cm	0.060	
				5cm	0.069				5cm		
5	第五小学校 日吉町 1-3 0	9月5日 晴れ	校庭中央付近	100cm	0.047	26	東元町学童保育所 東元町 2-1-1 0	9月11日 晴れ	建物裏	100cm	0.062
			体育館裏側溝付近	5cm	0.048				5cm	0.071	
				5cm	0.061				5cm		
6	第六小学校 並木町 2-1	8月30日 晴れ	校庭中央付近	100cm	0.038	27	第1・2 東恋ヶ窪学童保育所 東恋ヶ窪 2-1 3	9月12日 晴れ	建物入口付近	100cm	0.048
			校庭南側フェンス前の柵	5cm	0.042				5cm	0.056	
				5cm	0.046				5cm		
7	第七小学校 本多 1-2	9月12日 晴れ	校庭中央付近	100cm	0.035	28	戸倉学童保育所 戸倉 3-5	8月2日 晴れ	建物入口付近	100cm	0.064
			校庭芝生の上	5cm	0.035				5cm	0.057	
				5cm	0.042				5cm		
8	第八小学校 西町 5-1 8	9月4日 晴れ	校庭中央付近	100cm	0.038	29	第2 光町学童保育所 光町 3-1-1	8月7日 晴れ	建物入口付近	100cm	0.055
			中庭たい肥置場	5cm	0.036				5cm	0.055	
				5cm	0.059				5cm		
9	第九小学校 西恋ヶ窪 4-1 2	9月5日 晴れ	校庭中央付近	100cm	0.044	30	西町学童保育所 西町 5-1 8-5	8月7日 晴れ	建物入口付近	100cm	0.058
			体育館雨どい下	5cm	0.046				5cm	0.059	
				5cm	0.073				5cm		
10	第十小学校 戸倉 3-5	8月30日 晴れ	校庭中央付近	100cm	0.038	31	第1 光町学童保育所 (ひかり児童館と同一場所) 光町 3-1 3-1 9	9月4日 晴れ	園庭中央付近	100cm	0.084
			体育館と少人数教室の間	5cm	0.041				5cm	0.093	
				5cm	0.073				5cm		
11	第一中学校 東戸倉 2-6	9月5日 晴れ	校庭中央付近	100cm	0.040	32	ひかり児童館 (第1 光町学童保育所と同一場所) 光町 3-1 3-1 9	9月4日 晴れ	園庭中央付近	100cm	0.084
			技術室前	5cm	0.039				5cm	0.093	
				5cm	0.054				5cm		
12	第二中学校 本多 1-2	9月12日 晴れ	校庭中央付近	100cm	0.031	33	日吉町学童保育所 日吉町 1-3 0-1	8月8日 晴れ	建物入口付近	100cm	0.047
			f 組作業室前	5cm	0.032				5cm	0.046	
				5cm	0.088				5cm		
13	第三中学校 高木町 2-1 1	9月4日 晴れ	校庭中央付近	100cm	0.043	34	西恋ヶ窪学童保育所 西恋ヶ窪 4-1 2-6	8月8日 曇り	建物入口付近	100cm	0.055
			北校舎南側の池	5cm	0.040				5cm	0.077	
				5cm	0.074				5cm		
14	第四中学校 西元町 3-1 0	9月11日 晴れ	校庭中央付近	100cm	0.037	35	みふじ幼稚園 光町 1-5-2	9月11日 晴れ	園庭中央	100cm	0.041
			校庭バックネット付近	5cm	0.035				5cm	0.041	
				5cm	0.041				5cm		
15	第五中学校 並木町 2-1 5	8月30日 晴れ	校庭中央付近	100cm	0.045	36	国分寺幼稚園 本多 3-1-1 8	9月12日 晴れ	園庭中央	100cm	0.050
			東門付近	5cm	0.045				5cm	0.054	
				5cm	0.069				5cm		
16	プレイステーション 西元町 3-2 6-3 5	9月6日 曇り	広場中央付近	100cm	0.043	37	むらさき幼稚園 並木町 1-3 1-3	8月2日 晴れ	園庭 (正門入口付近)	100cm	0.048
				5cm	0.047				5cm	0.064	
				5cm					5cm		
17	真姿の池湧水群 西元町 1 丁目付近	9月6日 曇り	水路脇通路	100cm	0.064	38	国分寺けやき幼稚園 高木町 2-1 2-6	8月7日 晴れ	園庭中央	100cm	0.035
				5cm	0.076				5cm	0.043	
				5cm					5cm		
18	本多公民館・図書館 本多 1-7-1	8月29日 晴れ	建物玄関	100cm	0.073	39	坂の上幼稚園 戸倉 1-2 9-4	7月12日 曇り	園庭中央	100cm	0.050
				5cm	0.077				5cm	0.051	
				5cm					5cm		
19	恋ヶ窪公民館・図書館 西恋ヶ窪 4-1 2-8	9月5日 晴れ	駐輪場	100cm	0.067	40	白鳥幼稚園 西元町 2-1 2-1 6	8月9日 晴れ	園庭中央	100cm	0.058
				5cm	0.082				5cm	0.060	
				5cm					5cm		
20	光公民館・図書館 光町 3-1 3-1 9	9月4日 晴れ	建物玄関	100cm	0.073	41	こひつじ園 東戸倉 2-2 3-3	8月8日 曇り	園庭中央	100cm	0.057
				5cm	0.078				5cm	0.052	
				5cm					5cm		
21	もとまち公民館・図書館 東元町 2-3-1 3	8月28日 晴れ	建物入口横 雨どい下	100cm	0.095	42					
				5cm	0.105						
				5cm							