

空間放射線量測定結果 平成 24 年 9 月 6 日

測定機器: 環境放射線モニタ HORIBA PA-1000 Radi (測定器の相対指示誤差 10%)

(単位: マイクロシーベルト/時)

測定地 (所在地)		測定日 天候	測定場所 各欄の 3 段目は地上 5 cm		空間 放射線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定地 (所在地)		測定日 天候	測定場所 各欄の 3 段目は地上 5 cm		空間 放射線量 ($\mu\text{Sv/h}$)
1	第一小学校 東元町 2-1	8 月 28 日 晴れ	校庭中央付近	100cm	0.039	22	並木公民館・図書館 並木町 2-1 2-3	8 月 30 日 晴れ	建物玄関	100cm	0.078
			5cm	0.046	5cm				0.087		
			屋上	5cm	0.079				5cm		
2	第二小学校 光町 3-1	9 月 4 日 晴れ	校庭中央付近	100cm	0.050	23	戸倉野球場 戸倉 1-3 1-1	8 月 9 日 晴れ	北側入口付近	100cm	0.048
			5cm	0.050	5cm				0.045		
			体育館北側側溝	5cm	0.072				5cm		
3	第三小学校 東恋ヶ窪 2-1 3	8 月 29 日 晴れ	校庭中央付近	100cm	0.041	24	けやき運動場 小平市上水本町 6-22-1	8 月 29 日 晴れ	けやき運動場レフト側	100cm	0.073
			5cm	0.053	5cm				0.085		
			校舎南側花だん西側	5cm	0.048				5cm		
4	第四小学校 西元町 1-8	8 月 28 日 晴れ	校庭中央付近	100cm	0.034	25	武蔵国分寺跡金堂跡 西元町 2-1	9 月 6 日 曇り	南側砂利広場	100cm	0.060
			5cm	0.036	5cm				0.060		
			体育館と校舎の渡り廊下付近	5cm	0.086				5cm		
5	第五小学校 日吉町 1-3 0	9 月 5 日 晴れ	校庭中央付近	100cm	0.047	26	東元町学童保育所 東元町 2-1-1 0	7 月 31 日 晴れ	建物裏	100cm	0.062
			5cm	0.048	5cm				0.070		
			体育館裏側溝付近	5cm	0.061				5cm		
6	第六小学校 並木町 2-1	8 月 30 日 晴れ	校庭中央付近	100cm	0.038	27	第 1-2 東恋ヶ窪学童保育所 東恋ヶ窪 2-1 3	8 月 1 日 晴れ	建物入口付近	100cm	0.045
			5cm	0.042	5cm				0.047		
			校庭南側フェンス前の柵	5cm	0.046				5cm		
7	第七小学校 本多 1-2	8 月 29 日 晴れ	校庭中央付近	100cm	0.034	28	戸倉学童保育所 戸倉 3-5	8 月 2 日 晴れ	建物入口付近	100cm	0.064
			5cm	0.034	5cm				0.057		
			プール前側溝	5cm	0.050				5cm		
8	第八小学校 西町 5-1 8	9 月 4 日 晴れ	校庭中央付近	100cm	0.038	29	第 2 光町学童保育所 光町 3-1-1	8 月 7 日 晴れ	建物入口付近	100cm	0.055
			5cm	0.036	5cm				0.055		
			中庭たい肥置場	5cm	0.059				5cm		
9	第九小学校 西恋ヶ窪 4-1 2	9 月 5 日 晴れ	校庭中央付近	100cm	0.044	30	西町学童保育所 西町 5-1 8-5	8 月 7 日 晴れ	建物入口付近	100cm	0.058
			5cm	0.046	5cm				0.059		
			体育館雨どい下	5cm	0.073				5cm		
10	第十小学校 戸倉 3-5	8 月 30 日 晴れ	校庭中央付近	100cm	0.038	31	第 1 光町学童保育所 (ひかり児童館と同一場所) 光町 3-1 3-1 9	9 月 4 日 晴れ	園庭中央付近	100cm	0.084
			5cm	0.041	5cm				0.093		
			体育館と少人数教室の間	5cm	0.073				5cm		
11	第一中学校 東戸倉 2-6	9 月 5 日 晴れ	校庭中央付近	100cm	0.040	32	ひかり児童館 (第 1 光町学童保育所と同一場所) 光町 3-1 3-1 9	9 月 4 日 晴れ	園庭中央付近	100cm	0.084
			5cm	0.039	5cm				0.093		
			技術室前	5cm	0.054				5cm		
12	第二中学校 本多 1-2	8 月 29 日 晴れ	校庭中央付近	100cm	0.039	33	日吉町学童保育所 日吉町 1-3 0-1	8 月 8 日 晴れ	建物入口付近	100cm	0.047
			5cm	0.043	5cm				0.046		
			校舎南側バスケットゴール	5cm	0.045				5cm		
13	第三中学校 高木町 2-1 1	9 月 4 日 晴れ	校庭中央付近	100cm	0.043	34	西恋ヶ窪学童保育所 西恋ヶ窪 4-1 2-6	8 月 8 日 曇り	建物入口付近	100cm	0.055
			5cm	0.040	5cm				0.077		
			北校舎南側の池	5cm	0.074				5cm		
14	第四中学校 西元町 3-1 0	8 月 28 日 晴れ	校庭中央付近	100cm	0.036	35	みふじ幼稚園 光町 1-5-2	7 月 31 日 晴れ	園庭中央	100cm	0.043
			5cm	0.036	5cm				0.049		
			北側道路付近	5cm	0.057				5cm		
15	第五中学校 並木町 2-1 5	8 月 30 日 晴れ	校庭中央付近	100cm	0.045	36	国分寺幼稚園 本多 3-1-1 8	8 月 1 日 晴れ	園庭中央	100cm	0.051
			5cm	0.045	5cm				0.052		
			東門付近	5cm	0.069				5cm		
16	プレイステーション 西元町 3-2 6-3 5	9 月 6 日 曇り	広場中央付近	100cm	0.043	37	むらさき幼稚園 並木町 1-3 1-3	8 月 2 日 晴れ	園庭 (正門入口付近)	100cm	0.048
			5cm	0.047	5cm				0.064		
			5cm		5cm						
17	真姿の池湧水群 西元町 1 丁目付近	9 月 6 日 曇り	水路脇通路	100cm	0.064	38	国分寺けやき幼稚園 高木町 2-1 2-6	8 月 7 日 晴れ	園庭中央	100cm	0.035
			5cm	0.076	5cm				0.043		
			5cm		5cm						
18	本多公民館・図書館 本多 1-7-1	8 月 29 日 晴れ	建物玄関	100cm	0.073	39	坂の上幼稚園 戸倉 1-2 9-4	7 月 12 日 曇り	園庭中央	100cm	0.050
			5cm	0.077	5cm				0.051		
			5cm		5cm						
19	恋ヶ窪公民館・図書館 西恋ヶ窪 4-1 2-8	9 月 5 日 晴れ	駐輪場	100cm	0.067	40	白鳥幼稚園 西元町 2-1 2-1 6	8 月 9 日 晴れ	園庭中央	100cm	0.058
			5cm	0.082	5cm				0.060		
			5cm		5cm						
20	光公民館・図書館 光町 3-1 3-1 9	9 月 4 日 晴れ	建物玄関	100cm	0.073	41	こひつじ園 東戸倉 2-2 3-3	8 月 8 日 曇り	園庭中央	100cm	0.057
			5cm	0.078	5cm				0.052		
			5cm		5cm						
21	もとまち公民館・図書館 東元町 2-3-1 3	8 月 28 日 晴れ	建物入口横 雨どい下	100cm	0.095	42					
			5cm	0.105							
			5cm								