

保育所などの空間放射線量測定結果(平成24年4月2日測定)

子ども福祉部測定(単位:マイクロシーベルト/時)

測定場所 (所在地)	測定日 天候	測定場所 (高さ)		測定結果 ( $\mu$ Sv/h)
アスク西国分寺保育園 泉町2-9-1 2階	4月2日 晴	1階入口	100cm	0.089
			5cm	0.093
ポッポのもり保育園分園 西元町1-12-1	4月2日 晴	倉庫横	100cm	0.067
			5cm	0.092
		砂場	5cm	0.071
にしこくワンダーランド保育園 西元町2-7-9	4月2日 晴	園舎入口	100cm	0.071
			5cm	0.087
		砂場	5cm	0.062
野田家庭福祉員 南町3-8-11	4月2日 晴	玄関	100cm	0.068
			5cm	0.082
保育園ピコ国分寺 南町3-11-7	4月2日 晴	屋上	100cm	0.073
			5cm	0.080
		日立中研南線路沿い遊歩道	5cm	0.068
国分寺Jキッズステーション 南町3-20-3	4月2日 晴	駅ビル屋上砂場	100cm	0.056
			5cm	0.061
アスクこくぶんじ南町保育園 南町1-13-9	4月2日 晴	園舎入口	100cm	0.093
			5cm	0.081
		園舎裏口	5cm	0.087
国分寺プチ・クレイシュ 本町3-11-1 3階	4月2日 晴	ビル入口	100cm	0.102
			5cm	0.123
		ビル裏口	5cm	0.071
村松家庭福祉員 本多4-13-11	4月2日 晴	玄関	100cm	0.068
			5cm	0.071
		庭中央	5cm	0.051
ぶんじっこ保育園 本町4-22-9	4月2日 晴	園舎入口	100cm	0.072
			5cm	0.073
		砂場	5cm	0.058
手塚家庭福祉員 東恋ヶ窪3-3-14	4月2日 晴	玄関	100cm	0.069
			5cm	0.063
浴光保育園 東恋ヶ窪4-5-1	4月2日 晴	園庭中央	100cm	0.059
			5cm	0.070
		前庭・遊具横	5cm	0.092

測定機器:環境放射線モニタ HORIBA PA-1000 Radi (測定器の相対指示誤差 10%)