

保育所の空間放射線量測定結果

(単位: マイクロシーベルト/時)

測定場所 (所在地)	測定日 天候	測定場所 (高さ)		測定結果 ( $\mu$ Sv/h)
アスク西国分寺保育園 泉町2-9-1 2F	5月8日 曇	1階入口	100cm	0.077
			5cm	0.084
ポップのもり保育園 西元町1-12-1	5月8日 曇	園庭中央	100cm	0.075
			5cm	0.082
		2階入口	5cm	0.057
にしこくワンダーランド 保育園 西元町2-7-9	5月8日 曇	園舎入口	100cm	0.063
			5cm	0.067
		砂場	5cm	0.059
保育園ピコ国分寺 南町3-11-7	5月8日 曇	園舎入口	100cm	0.074
			5cm	0.085
		屋上	5cm	0.066
国分寺Jキッズステーション 南町3-20-3	5月8日 曇	園庭中央	100cm	0.053
			5cm	0.061
アスクこくぶんじ南町 保育園 南町1-13-9	5月8日 曇	園舎入口	100cm	0.086
			5cm	0.087
		園舎裏口	5cm	0.079
国分寺プチ・クレイシュ 本町3-11-1 3F	5月8日 曇	ビル入口	100cm	0.048
			5cm	0.054
		ビル裏口	5cm	0.062
家庭的保育たんぽぽ保育室 本多4-13-11	5月8日 曇	玄関	100cm	0.057
			5cm	0.072
ぶんじっこ保育園 本町4-22-9	5月8日 曇	園舎入口	100cm	0.062
			5cm	0.070
		砂場	5cm	0.059
手塚家庭保育室 東恋ヶ窪3-31-5	5月8日 曇	玄関	100cm	0.064
			5cm	0.071
浴光保育園 東恋ヶ窪4-5-1	5月8日 曇	園庭中央	100cm	0.058
			5cm	0.059
		前庭・遊具横	5cm	0.068
西国分寺保育園 西恋ヶ窪2-18-1	5月8日 曇	園庭中央	100cm	0.046
			5cm	0.052
		砂場	5cm	0.048
西国分寺プチ・クレイシュ 西恋ヶ窪2-12-12	5月8日 曇	園庭中央	100cm	0.104
			5cm	0.113
		園舎入口の花壇	5cm	0.073
桑の実西国分寺保育園 西恋ヶ窪1-32-15	5月8日 曇	園庭中央	100cm	0.041
			5cm	0.036

測定機器: 環境放射線モニタ HORIBA PA-1000 Radi (測定器の相対指示誤差 10%)

保育所の空間放射線量測定結果

(単位:マイクロシーベルト/時)

測定場所 (所在地)	測定日 天候	測定場所 (高さ)		測定結果 ( $\mu$ Sv/h)
しんまち保育園 新町1-7-11	5月16日 晴	園庭中央	100cm	0.065
			5cm	0.068
		バギー置場	5cm	0.063
ひかり保育園 光町3-24-2	5月16日 晴	園庭中央	100cm	0.042
			5cm	0.041
		ジャングルジム	5cm	0.050
こくぶんじ保育園 泉町2-7-2	5月16日 晴	園庭中央	100cm	0.062
			5cm	0.056
		園庭水道付近	5cm	0.052
もとまち保育園 東元町2-13-18	5月16日 晴	園庭中央	100cm	0.069
			5cm	0.081
		小園庭砂場	5cm	0.075
ほんだ保育園 本多3-14-12	5月16日 晴	園庭中央	100cm	0.044
			5cm	0.041
		園庭東側の入口	5cm	0.045
恋ヶ窪保育園 東恋ヶ窪2-6-13	5月16日 晴	園庭中央	100cm	0.047
			5cm	0.045
		砂場	5cm	0.044
ひよし保育園 日吉町2-20-5	5月16日 晴	園庭中央	100cm	0.043
			5cm	0.041
		玄関	5cm	0.060
ひだまりの森保育園 富士本1-2-16	5月16日 晴	園庭中央	100cm	0.059
			5cm	0.077
		玄関	5cm	0.091
まなびの森保育園 光町2-5-1	5月16日 晴	園舎入口の階段下	100cm	0.079
			5cm	0.076
				0.079
ベネッセ国分寺保育園 本多3-1-7	5月16日 晴	園舎入口の階段下	100cm	0.064
			5cm	0.068
		玄関	5cm	0.076
明国保育園 東恋ヶ窪3-5-1	5月16日 晴	園舎入口の階段下	100cm	0.036
			5cm	0.034
		門	5cm	0.059
グローバルキッズ 西国分寺園 西恋ヶ窪3-18-5	5月16日 晴	園舎入口の階段下	100cm	0.064
			5cm	0.091
キャリー保育園国分寺 本多5-2-3	5月16日 晴	1階入口	100cm	0.066
			5cm	0.086
生活クラブ保育園ぼむ・国分寺 泉町3-33-2西崎ビル1階	5月16日 晴	1階入口	100cm	0.080
			5cm	0.087

測定機器:環境放射線モニタ HORIBA PA-1000 Radi (測定器の相対指示誤差 10%)

保育所の空間放射線量測定結果

(単位: マイクロシーベルト/時)

測定場所 (所在地)	測定日 天候	測定場所 (高さ)		測定結果 ( $\mu\text{Sv/h}$ )
ポッポのはな保育園 日吉町1-2-14	5月22日 晴	園庭中央	100cm	0.059
			5cm	0.060
		園舎東側の水道横	5cm	0.064
萌ベビーホーム 光町1-45-6	5月22日 晴	園庭中央	100cm	0.068
			5cm	0.077
		園舎東側通路	5cm	0.071
棚田家庭保育室 西町3-5-38	5月22日 晴	玄関	100cm	0.068
			5cm	0.074
藤田家庭保育室 戸倉3-22-21	5月22日 晴	玄関	100cm	0.056
			5cm	0.070
		ベランダ	5cm	0.058
千春第二保育園 戸倉1-22-2	5月22日 晴	園庭中央	100cm	0.059
			5cm	0.056
		砂場	5cm	0.053
やなぎ保育園 日吉町1-46-7	5月22日 晴	園庭中央	100cm	0.047
			5cm	0.052
		砂場	5cm	0.063
ともだちの森保育園 高木町1-22-41	5月22日 晴	園庭中央	100cm	0.036
			5cm	0.041
		園庭西側排水溝	5cm	0.034
富士本保育園 富士本2-30-4	5月22日 晴	園庭中央	100cm	0.037
			5cm	0.042
		砂場	5cm	0.045
くるみの木保育園 西町5-8-8	5月22日 晴	園庭中央	100cm	0.056
			5cm	0.068
		門	5cm	0.042
ぶんじっこ保育園分園 戸倉1-8-43	5月22日 晴	園舎入口	100cm	0.082
			5cm	0.095
えがおの森保育園 西恋ヶ窪4-17-18	5月22日 晴	園庭中央	100cm	0.033
			5cm	0.031
		砂場	5cm	0.047
こもれびの森保育園 東恋ヶ窪5-8-3	5月22日 晴	園庭中央	100cm	0.066
			5cm	0.073
		玄関	5cm	0.062

測定機器: 環境放射線モニタ HORIBA PA-1000 Radi (測定器の相対指示誤差 10%)

ぶんちっち・つくしんぼの空間放射線量測定結果

(単位: マイクロシーベルト/時)

測定場所 (所在地)	測定日 天候	測定場所 (高さ)		測定結果 ( $\mu\text{Sv/h}$ )
ぶんちっち 光町3-13-20	5月22日	入口	100cm	0.083
			5cm	0.084
	晴			
つくしんぼ 戸倉3-1-1	5月22日	園庭中央	100cm	0.063
			5cm	0.067
	晴	入口	5cm	0.073