

保育所の空間放射線量測定結果

(単位:マイクロシーベルト/時)

測定場所 (所在地)	測定日 天候	測定場所 (高さ)		測定結果 ($\mu\text{Sv/h}$)
アスク西国分寺保育園 泉町2-9-1 2F	11月5日 晴	1階入口	100cm	0.074
			5cm	0.071
ポップのもり保育園 西元町1-12-1	11月5日 晴	園庭中央	100cm	0.071
			5cm	0.078
		2階入口	5cm	0.052
にしこくワンダーランド 保育園 西元町2-7-9	11月5日 晴	園舎入口	100cm	0.061
			5cm	0.058
		砂場	5cm	0.056
保育園ピコ国分寺 南町3-11-7	11月5日 晴	園舎入口	100cm	0.074
			5cm	0.077
		屋上	5cm	0.069
国分寺Jキッズステーション 南町3-20-3	11月5日 晴	園庭中央	100cm	0.055
			5cm	0.064
アスクこくぶんじ南町 保育園 南町1-13-9	11月5日 晴	園舎入口	100cm	0.093
			5cm	0.090
		園舎裏口	5cm	0.072
国分寺プチ・クレイシュ 本町3-11-1 3F	11月5日 晴	ビル入口	100cm	0.053
			5cm	0.050
		ビル裏口	5cm	0.078
家庭的保育たんぽぽ保育室 本多4-13-11	11月5日 晴	玄関	100cm	0.058
			5cm	0.071
ぶんじっこ保育園 本町4-22-9	11月5日 晴	園舎入口	100cm	0.062
			5cm	0.070
		砂場	5cm	0.039
手塚家庭保育室 東恋ヶ窪3-31-5	11月5日 晴	玄関	100cm	0.055
			5cm	0.064
浴光保育園 東恋ヶ窪4-5-1	11月5日 晴	園庭中央	100cm	0.057
			5cm	0.057
		前庭・遊具横	5cm	0.071
西国分寺保育園 西恋ヶ窪2-18-1	11月5日 晴	園庭中央	100cm	0.046
			5cm	0.048
		砂場	5cm	0.044
西国分寺プチ・クレイシュ 西恋ヶ窪2-12-12	11月5日 晴	園庭中央	100cm	0.053
			5cm	0.050
		園舎入口の花壇	5cm	0.065
桑の実西国分寺保育園 西恋ヶ窪1-32-15	11月5日 晴	園庭中央	100cm	0.044
			5cm	0.039
明美保育園 南町3-28-3	11月5日 晴	園庭中央	100cm	0.076
			5cm	0.082

測定機器:環境放射線モニタ HORIBA PA-1000 Radi (測定器の相対指示誤差 10%)

保育所の空間放射線量測定結果

(単位: マイクロシーベルト/時)

測定場所 (所在地)	測定日 天候	測定場所 (高さ)		測定結果 ($\mu\text{Sv/h}$)
しんまち保育園 新町1-7-11	11月13日 雨	園庭中央	100cm	0.055
			5cm	0.048
		玄関	5cm	0.060
ひかり保育園 光町3-24-2	11月13日 雨	園庭中央	100cm	0.041
			5cm	0.042
		園庭の門の排水溝	5cm	0.052
こくぶんじ保育園 泉町2-7-2	11月13日 雨	園庭中央	100cm	0.062
			5cm	0.058
		玄関	5cm	0.088
もとまち保育園 東元町2-13-18	11月13日 雨	園庭中央	100cm	0.076
			5cm	0.090
		玄関	5cm	0.083
ほんだ保育園 本多3-14-12	11月13日 雨	園庭中央	100cm	0.056
			5cm	0.064
		玄関	5cm	0.079
恋ヶ窪保育園 東恋ヶ窪2-6-13	11月13日 雨	園庭中央	100cm	0.066
			5cm	0.062
		駐輪場	5cm	0.092
ひよし保育園 日吉町2-20-5	11月13日 雨	園庭中央	100cm	0.064
			5cm	0.076
		玄関	5cm	0.072
ひだまりの森保育園 富士本1-2-16	11月13日 雨	園庭中央	100cm	0.064
			5cm	0.080
		玄関	5cm	0.067
まなびの森保育園 光町2-5-1	11月13日 雨	園舎入口の階段下	100cm	0.076
			5cm	0.083
ベネッセ国分寺保育園 本多3-1-7	11月13日 雨	園舎入口の階段下	100cm	0.068
			5cm	0.076
		玄関	5cm	0.086
明国保育園 東恋ヶ窪3-5-1	11月13日 雨	園舎入口の階段下	100cm	0.044
			5cm	0.054
		門	5cm	0.056
グローバルキッズ 西国分寺園 西恋ヶ窪3-18-5	11月13日 雨	園舎入口の階段下	100cm	0.083
			5cm	0.094
キャリア保育園国分寺 本多5-2-3	11月13日 雨	1階入口	100cm	0.080
			5cm	0.090
生活クラブ保育園ぽむ・国分寺 泉町3-33-2西崎ビル1階	11月13日 雨	1階入口	100cm	0.085
			5cm	0.088

測定機器: 環境放射線モニタ HORIBA PA-1000 Radi (測定器の相対指示誤差 10%)

保育所の空間放射線量測定結果

(単位: マイクロシーベルト/時)

測定場所 (所在地)	測定日 天候	測定場所 (高さ)		測定結果 (μ Sv/h)
ポッポのはな保育園 日吉町1-2-14	11月19日 晴	園庭中央	100cm	0.057
			5cm	0.056
		園舎東側の水道横	5cm	0.062
萌ベビーホーム 光町1-45-6	11月19日 晴	園庭中央	100cm	0.066
			5cm	0.074
		園舎東側通路	5cm	0.071
棚田家庭保育室 西町3-5-38	11月19日 晴	玄関	100cm	0.061
			5cm	0.083
藤田家庭保育室 戸倉3-22-21	11月19日 晴	玄関	100cm	0.061
			5cm	0.077
		ベランダ	5cm	0.058
千春第二保育園 戸倉1-22-2	11月19日 晴	園庭中央	100cm	0.056
			5cm	0.063
		砂場	5cm	0.045
やなぎ保育園 日吉町1-46-7	11月19日 晴	園庭中央	100cm	0.044
			5cm	0.051
		砂場	5cm	0.060
ともだちの森保育園 高木町1-22-41	11月19日 晴	園庭中央	100cm	0.040
			5cm	0.037
		園庭西側排水溝	5cm	0.037
富士本保育園 富士本2-30-4	11月19日 晴	園庭中央	100cm	0.038
			5cm	0.045
		砂場	5cm	0.049
くるみの木保育園 西町5-8-8	11月19日 晴	園庭中央	100cm	0.059
			5cm	0.070
		門	5cm	0.045
ぶんじっこ保育園分園 戸倉1-8-43	11月19日 晴	園舎入口	100cm	0.090
			5cm	0.096
えがおの森保育園 西恋ヶ窪4-17-18	11月19日 晴	園庭中央	100cm	0.035
			5cm	0.037
		砂場	5cm	0.044
こもれびの森保育園 東恋ヶ窪5-8-3	11月19日 晴	園庭中央	100cm	0.070
			5cm	0.085
		玄関	5cm	0.068

測定機器: 環境放射線モニタ HORIBA PA-1000 Radi (測定器の相対指示誤差 10%)

ぶんちっち・つくしんぼの空間放射線量測定結果

(単位: マイクロシーベルト/時)

測定場所 (所在地)	測定日 天候	測定場所 (高さ)		測定結果 ($\mu\text{Sv/h}$)
ぶんちっち 光町3-13-20	11月19日 晴	入口	100cm	0.083
			5cm	0.089
つくしんぼ 戸倉3-1-1	11月19日 晴	園庭中央	100cm	0.060
			5cm	0.059
	入口	5cm	0.081	