

新庁舎建設工事の進捗状況について

工事写真



1階相談室の施工状況を確認しました。
(5/10)



四小前交差点付近では、植栽工事や外構工事が
進んでいます。(6/7)



乗降スペースの屋根の鉄骨が設置されました。
(6/7)



庁舎東側の多目的広場でも植栽工事や外構工事が
進んでいます。東面も外部足場は撤去されま
した。(6/7)



いずみプラザ屋上から現在の全景 (6/7)
外部足場は撤去されました。



3階執務エリアのタイルカーペット
(OAフロア)の施工状況。(6/11)



5階議場の段床工事を進めています。(6/11)



足場解体後のエントランスの状況。(6/11)