


新庁舎建設工事の進捗状況について

工事写真



① 庁舎西側では、ぶんバス乗降スペースの工事が進んでいます。(7/4)



② メインエントランス付近では、免震EXP.Jカバーの工事が進んでいます。(7/4)



③ 庁舎北側では、駐輪場の工事が進んでいます。(7/4)




④ 多目的広場北側では、駐輪場及びバイク置場の工事が進んでいます。(7/5)



敷地東側では、武蔵国分寺公園内の接続通路の工事が進んでいます。（7/5）



敷地の北東角付近では、土嚢置場・資材倉庫の工事が進んでいます。（7/5）



1階待合スペースでは、O Aフロアが施工され、仕上の床タイルの工事が進んでいます。（7/5）



2階授乳室の施工状況です。（7/5）



外構の喫煙所及び受水槽置場の工事が進んでいます。（7/9）



5階議場に机が納品されました。写真は、議員席側から議長席を見えています。（7/10）